

**Акт  
обследования (технического осмотра) состояния ТСО  
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Санкт-Петербург  
(наименование населенного пункта)

« 25 » 08 2022 г.

**Комиссия в составе:**

**Представителя объекта:**

Зам. Завершено АНУ РБДУ Ремонты соу МИ  
(должность представителя объекта и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Ст. инженера ООВиЭИТСОиБ ОВО Серебренникова Е.В.  
(должность представителя и наименование ОВО)

т.246-41-23,

-представителя УМВД:

Учредитель и Полн. Пред. УМВД РФ по Центральному р-ну г. СПб и Ленинградской области Петрусевич  
(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта:

РН ОУ Ремонты соу МИ  
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. СПб ул. Фурштатская д. 27 лит В  
(адрес объекта)

оборудованного средствами сигнализации Тревожная штора  
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ЧОП/ОВО/Автономная ООО «Росотрака Телеком»  
(полное наименование ОВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

Здание админ. 3 этажа срублен забора. Вход со двора, железные ворота

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполья, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укреплённость:**

**СКУД:** есть/нет

**СВН:** есть/нет

**Физическая охрана:** есть/нет, название: ООО «ОФЭИЧ»

**Ограждение периметра:** есть/нет, целостность:

**Входная дверь:** металлическая/деревянная/стеклянная металлическая

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащённость техническими средствами охраны:**

Звонков оповещения

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

**Проверка технического состояния средств ТСО:**

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.  
(исправном / не исправном)

**Выводы комиссии:**

Техническая укреплённость данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.  
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.  
(пригодными / непригодными)

**Предложения комиссии:**

## 1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

1.1 Привести инженерно-техническую укреплённость объекта в соответствие с требованиями Р 078-2019г., а именно Оборудовать строительные конструкции средствами инженерно-технической укреплённости в соответствии с требованиями Р 078-2019г. Оборудовать оконные проемы, а также дверные проемы защитными конструкциями в соответствии с требованиями Р 078-2019г.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

## 2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны. Рекомендовано:

2.1 Оборудовать помещения с хранением материальных ценностей ОПТС с выводом на ПЦО ОВО по Центральному району г. СПб.

2.2. Обеспечить целостность периметрового ограждения (при его наличии).

2.3. Организовать доступ на объект с помощью системы СКУД (в случае отсутствия на объекте системы СКУД)

2.4. Установить на входе объекта стационарный металлообнаружитель (в случае отсутствия на объекте стационарного металлообнаружителя)

2.5. Дооборудовать имеющуюся систему видеонаблюдения дополнительными внутренними и внешними видеоканерами для ликвидации «мертвых зон»

2.6. Дооборудовать имеющиеся схемы эвакуации телефонами ответственных за АТЗ лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения объекта.

2.7. Своевременно заключать (продолговать) договора на обслуживание средств и систем охраны

2.8. Осуществлять периодический обход и осмотр территории объекта, его коммуникаций

2.9. На регулярной основе проводить обучение работников объекта способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или его совершении.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

## В ходе обследования разьяснена необходимость и предложен весь комплекс услуг ФГКУ УВО:

По охране мест проживания сотрудников объекта (квартирная служба 246-41-23, ул. Харьковская, д.2)

Проведен дополнительный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных нападением на объект, при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов, поступлении информации об угрозе взрыва, о повышении бдительности и неотложных мерах при угрозе терроризма

Представителю х/о доведена полная информация о возможностях ФФГУП «Охрана» Росгвардии в части предоставления проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных работ ТСО, а также других охранных услуг (677-34-94, УЛ. Днепропетровская, д.27)

## 3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 Представитель объекта проинструктирован о правилах пользования средствами ТС, о необходимости проверки КТС не реже одного раза в неделю.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)


Представители:


«ОВО»


«Представитель УМВД»

«Представитель объекта»

М.П.

  
/ Серебренников Е.В./

  
/ В. В. Васильев

  
/ А. А. А. А.

